



I riccioli e i sifoni sono impiegati nelle misure di pressione sul vapore e vengono collegati tra lo strumento di misura e il processo. Una parte di tubo rimane sempre piena di condensa e impedisce così il contatto diretto con il vapore ad alta temperatura.


Un'altro impiego di questi accessori è la dispersione di calore, salvaguardando i manometri dall'operare a temperature dannose per il loro funzionamento.

Conessioni Femmina 1/4" x Maschio 1/4" gas Codice A-RIC-INOX-G1/4"F-G1/4"M

Conessioni Femmina 1/2" x Maschio 1/2" gas Codice A-RIC-INOX-G1/2"F-G1/2"M

Conessioni Femmina 1/4" x Maschio 1/4" npt Codice A-RIC-INOX-N1/4"F-N1/4"M

Conessioni Femmina 1/2" x Maschio 1/2" npt Codice A-RIC-INOX-N1/2"F-N1/2"M



1	Tubo		
2	Attacco maschio		
3	Calotta		
4	Codolino		
DN	A	B	
1/4"	195 mm	70 mm	
1/2"	210 mm	70 mm	